



LİDER KİMYA · 2026

CATALOGUE PRODUITS

Adhésifs à base de solvant et d'élastomère synthétique, application
sur une seule face

2026



ADHÉSIFS INDUSTRIELS À BASE DE SOLVANT



+90-312-528-17-30

info@liderkimya.net · www.liderkimya.net

Saray mah. 1525.sok. No:10 Kahramankazan ANKARA / TURKEY

SOLUTIONS INDUSTRIELLES

DOMAINES D'APPLICATION

Les produits LYK peuvent être utilisés dans l'industrie du meuble, l'industrie du matelas à ressorts, l'industrie de l'emballage, l'imprimerie et l'industrie du mobilier de bureau, ainsi que pour le collage de pièces en bois, de surfaces métalliques, de tissus alvéolaires, de feutre, etc.



01 INDUSTRIE DU MEUBLE



02 MOUSSE & ÉPONGE



03 MATELAS À RESSORTS



04 TAPISSERIE & SIÈGES



MEUBLE



MATELAS À
RESSORTS



EMBALLAGE



IMPRIMERIE



MOBILIER DE
BUREAU



BOIS · MÉTAL ·
FEUTRE



FICHE TECHNIQUE**LYK PO-MAX 7005 (JAUNE)****ININFLAMMABLE**

Adhésif à base de solvant et d'élastomère synthétique, application sur une seule face



BASE

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE, SOLVANT

DENSITÉ

1,10 G

VISCOSITÉ (COUPE DIN 4 mm)

110 SECONDES

EXTRAIT SEC APPROX.

43 % – 44 %

ODEUR

SOLVANT PUR**MÉTHODES D'APPLICATION**

LYK PO-MAX doit être appliqué en couche mince sur une face (ou sur les deux faces si souhaité) à l'aide d'un pistolet pulvérisateur (buse de 1,8 mm). Après l'application, laisser le solvant s'évaporer pendant un court instant. Le temps d'évaporation varie selon la quantité appliquée, la température et la ventilation. Les surfaces encollées avec LYK PO-MAX doivent être assemblées dans les 3 minutes ; sinon l'effet recherché risque de ne pas être obtenu. L'assemblage doit être précis, car aucune correction ne sera possible.

**DOMAINES D'APPLICATION**

LYK PO-MAX peut être utilisé dans l'industrie du meuble, l'industrie du matelas à ressorts, l'industrie de l'emballage, l'imprimerie et l'industrie du mobilier de bureau, ainsi que pour le collage de pièces en bois, de surfaces métalliques, de tissus alvéolaires, de feutre, etc.

**UTILISATION**

Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas inhaler. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

**STOCKAGE**

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- L'atelier doit être ventilé régulièrement pour la sécurité et la santé du personnel.
- Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un stockage inadéquat du produit.



FICHE TECHNIQUE**LYK PO-MAX 7007 (ROUGE)****ININFLAMMABLE**

Adhésif à base de solvant et d'élastomère synthétique, application sur une seule face



BASE

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE, SOLVANT

DENSITÉ

1,10 G

VISCOSITÉ (COUPE DIN 4 mm)

110 SECONDES

EXTRAIT SEC APPROX.

43 % – 44 %

ODEUR

SOLVANT PUR**MÉTHODES D'APPLICATION**

LYK PO-MAX doit être appliqué en couche mince sur une face (ou sur les deux faces si souhaité) à l'aide d'un pistolet pulvérisateur (buse de 1,8 mm). Après l'application, laisser le solvant s'évaporer pendant un court instant. Le temps d'évaporation varie selon la quantité appliquée, la température et la ventilation. Les surfaces encollées avec LYK PO-MAX doivent être assemblées dans les 3 minutes ; sinon l'effet recherché risque de ne pas être obtenu. L'assemblage doit être précis, car aucune correction ne sera possible.

**DOMAINES D'APPLICATION**

LYK PO-MAX peut être utilisé dans l'industrie du meuble, l'industrie du matelas à ressorts, l'industrie de l'emballage, l'imprimerie et l'industrie du mobilier de bureau, ainsi que pour le collage de pièces en bois, de surfaces métalliques, de tissus alvéolaires, de feutre, etc.

**UTILISATION**

Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas inhaler. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

**STOCKAGE**

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- L'atelier doit être ventilé régulièrement pour la sécurité et la santé du personnel.
- Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un stockage inadéquat du produit.



FICHE TECHNIQUE

LYK PO-MAX 7009 (JAUNE/ROUGE)

ININFLAMMABLE*Adhésif à base de solvant et d'élastomère synthétique, application sur une seule face*

	BASE CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE, SOLVANT
	DENSITÉ 1,11 G
	VISCOSITÉ (COUPE DIN 4 mm) 120 SECONDES
	EXTRAIT SEC APPROX. 45 % – 46 %
	ODEUR SOLVANT PUR

 MÉTHODES D'APPLICATION

LYK PO-MAX doit être appliqué en couche mince sur une face (ou sur les deux faces si souhaité) à l'aide d'un pistolet pulvérisateur (buse de 1,8 mm). Après l'application, laisser le solvant s'évaporer pendant un court instant. Le temps d'évaporation varie selon la quantité appliquée, la température et la ventilation. Les surfaces encollées avec LYK PO-MAX doivent être assemblées dans les 3 minutes ; sinon l'effet recherché risque de ne pas être obtenu. L'assemblage doit être précis, car aucune correction ne sera possible.

 DOMAINES D'APPLICATION

LYK PO-MAX peut être utilisé dans l'industrie du meuble, l'industrie du matelas à ressorts, l'industrie de l'emballage, l'imprimerie et l'industrie du mobilier de bureau, ainsi que pour le collage de pièces en bois, de surfaces métalliques, de tissus alvéolaires, de feutre, etc.

 UTILISATION

Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas inhaler. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

 STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- L'atelier doit être ventilé régulièrement pour la sécurité et la santé du personnel.
- Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un stockage inadéquat du produit.



FICHE TECHNIQUE**LYK PO-MAX 7013 (JAUNE)****ININFLAMMABLE***Adhésif à base de solvant et d'élastomère synthétique, application sur une seule face***BASE****CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE, SOLVANT****DENSITÉ****1,12 G****VISCOSITÉ (COUPE DIN 4 mm)****130 SECONDES****EXTRAIT SEC APPROX.****47 % – 48 %****ODEUR****SOLVANT PUR****MÉTHODES D'APPLICATION**

LYK PO-MAX doit être appliqué en couche mince sur une face (ou sur les deux faces si souhaité) à l'aide d'un pistolet pulvérisateur (buse de 1,8 mm). Après l'application, laisser le solvant s'évaporer pendant un court instant. Le temps d'évaporation varie selon la quantité appliquée, la température et la ventilation. Les surfaces encollées avec LYK PO-MAX doivent être assemblées dans les 3 minutes ; sinon l'effet recherché risque de ne pas être obtenu. L'assemblage doit être précis, car aucune correction ne sera possible.

**DOMAINES D'APPLICATION**

LYK PO-MAX peut être utilisé dans l'industrie du meuble, l'industrie du matelas à ressorts, l'industrie de l'emballage, l'imprimerie et l'industrie du mobilier de bureau, ainsi que pour le collage de pièces en bois, de surfaces métalliques, de tissus alvéolaires, de feutre, etc.

**UTILISATION**

Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas inhaler. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

**STOCKAGE**

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- L'atelier doit être ventilé régulièrement pour la sécurité et la santé du personnel.
- Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un stockage inadéquat du produit.







FICHE TECHNIQUE

CREA FOAM (JAUNE / ROUGE)

ININFLAMMABLE

Adhésif à base de solvant et d'élastomère synthétique, application sur une seule face



BASE

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE, SOLVANT



DENSITÉ

1,09 G



VISCOSITÉ (COUPE DIN 4 mm)

100 SECONDES



EXTRAIT SEC APPROX.

40 % – 41 %



ODEUR

SOLVANT PUR



MÉTHODES D'APPLICATION

CREA FOAM doit être appliqué en couche mince sur une face (ou sur les deux faces si souhaité) à l'aide d'un pistolet pulvérisateur (buse de 1,8 mm). Après l'application, laisser le solvant s'évaporer pendant un court instant. Le temps d'évaporation varie selon la quantité appliquée, la température et la ventilation. Les surfaces encollées avec CREA FOAM doivent être assemblées dans les 3 minutes ; sinon l'effet recherché risque de ne pas être obtenu. L'assemblage doit être précis, car aucune correction ne sera possible.



DOMAINES D'APPLICATION

CREA FOAM peut être utilisé dans l'industrie du meuble, l'industrie du matelas à ressorts, l'industrie de l'emballage, l'imprimerie et l'industrie du mobilier de bureau, ainsi que pour le collage de pièces en bois, de surfaces métalliques, de tissus alvéolaires, de feutre, etc.



UTILISATION

Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas inhaler. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.



STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'atelier doit être ventilé régulièrement pour la sécurité et la santé du personnel.
- Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un stockage inadéquat du produit.





FICHE TECHNIQUE

F-X (JAUNE / ROUGE)

ININFLAMMABLE

Adhésif à base de solvant et d'élastomère synthétique, application sur une seule face



BASE

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE, SOLVANT



DENSITÉ

1,09 G



VISCOSITÉ (COUPE DIN 4 mm)

100 SECONDES



EXTRAIT SEC APPROX.

40 % – 41 %



ODEUR

SOLVANT PUR



MÉTHODES D'APPLICATION

F-X doit être appliqué en couche mince sur une face (ou sur les deux faces si souhaité) à l'aide d'un pistolet pulvérisateur (buse de 1,8 mm). Après l'application, laisser le solvant s'évaporer pendant un court instant. Le temps d'évaporation varie selon la quantité appliquée, la température et la ventilation. Les surfaces encollées avec F-X doivent être assemblées dans les 3 minutes ; sinon l'effet recherché risque de ne pas être obtenu. L'assemblage doit être précis, car aucune correction ne sera possible.



DOMAINES D'APPLICATION

F-X peut être utilisé dans l'industrie du meuble, l'industrie du matelas à ressorts, l'industrie de l'emballage, l'imprimerie et l'industrie du mobilier de bureau, ainsi que pour le collage de pièces en bois, de surfaces métalliques, de tissus alvéolaires, de feutre, etc.



UTILISATION

Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas inhaler. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.



STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'atelier doit être ventilé régulièrement pour la sécurité et la santé du personnel.
- Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un stockage inadapté du produit.





FICHE TECHNIQUE

MERITIN (JAUNE/ROUGE)

ININFLAMMABLE

Adhésif à base de solvant et d'élastomère synthétique, application sur une seule face



BASE

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE, SOLVANT



COULEUR

ROUGE / JAUNE



VISCOSITÉ (COUPE DIN 4 mm)

100 SECONDES



EXTRAIT SEC APPROX.

37 % – 38 %



ODEUR

SOLVANT PUR

792



MÉTHODES D'APPLICATION

LYK PO-MAX doit être appliqué en couche mince sur une face (ou sur les deux faces si souhaité) à l'aide d'un pistolet pulvérisateur (buse de 1,8 mm). Après l'application, laisser le solvant s'évaporer pendant un court instant. Le temps d'évaporation varie selon la quantité appliquée, la température et la ventilation. Les surfaces encollées avec LYK PO-MAX doivent être assemblées dans les 3 minutes ; sinon l'effet recherché risque de ne pas être obtenu. L'assemblage doit être précis, car aucune correction ne sera possible.



DOMAINES D'APPLICATION

LYK PO-MAX peut être utilisé dans l'industrie du meuble, l'industrie du matelas à ressorts, l'industrie de l'emballage, l'imprimerie et l'industrie du mobilier de bureau, ainsi que pour le collage de pièces en bois, de surfaces métalliques, de tissus alvéolaires, de feutre, etc.



UTILISATION

Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas inhaler. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.



STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'atelier doit être ventilé régulièrement pour la sécurité et la santé du personnel.
- Notre société ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un stockage inadéquat du produit.





PO-MAX



PO-MAX 7009



FÛT PO-MAX



CREA FOAM



F-X



MERITIN



Contactez notre équipe commerciale pour toute demande d'assistance technique, d'échantillon ou de commande en gros. Les fiches techniques à jour de tous nos produits sont disponibles sur notre site web.



CATALOGUE EN LIGNE

Scannez le code pour accéder à toutes les fiches techniques.



TÉLÉPHONE
+90-312-528-17-30



E-MAIL
info@liderkimya.net



SITE WEB
www.liderkimya.net



ADRESSE
Saray mah. 1525.sok. No:10 · Kahramankazan ANKARA / TURKEY